



KIT HEADLIGHT  

SPEEDY
E4E-H11

Elenco delle specifiche / *Specification list*
Istruzioni per l'installazione / *Installation Instructions*

easy fit, easy light, legal drive



Kit Headlight SPEEDY E4E-H11 (2 PCS)

Codice articolo: 437598ECE - EAN: 8057587719827



POTENZA ELETTRICA / INPUT POWER:	18W
ALIMENTAZIONE / WORKING VOLTAGE:	12 VOLT
FLUSSO LUMINOSO / LUMINOUS FLUX:	1350 LM
CHIP LED / LIGHT SOURCE MODEL:	2 PCS-GC-1860
TEMPERATURA COLORE / COLOR TEMPERATURE:	6000° K
ANGOLO DEL FASCIO / BEAM ANGLE:	360°
RAFFREDDAMENTO / HEAT DISSIPATION:	Avio Allum. + Fan
TIPO LAMPADA / BULB TYPE:	H11

SPEEDY E4E H11

Produttore / Modello (Variante/Tipo)
Manufacturer / Model (Variant/Type)

Anno di fabbricazione
Year of manufacture

Numero di omologazione proiettore
Headlight approval number

Istruzioni specifiche
Specific instruction

BRAND

*

* Se il tuo veicolo non è presente nell'elenco, non sono disponibili istruzioni di installazione specifiche.
In case your vehicle is not listed, no specific installation instructions are known.

Qualora, in circostanze eccezionali, il veicolo segnali un'anomalia tramite il sistema di diagnostica di bordo e il modello non risulti ancora incluso nell'elenco di compatibilità, è possibile ricorrere all'installazione di un **decoder** per eliminare l'inconveniente. In caso di dubbi sulla compatibilità o sull'idoneità della sorgente luminosa LED di ricambio, si raccomanda di rivolgersi a un'officina o a personale tecnico qualificato. L'utilizzo del prodotto in modo non conforme alle istruzioni di installazione e di esercizio fornite da **TOPLIGHT** può comportare il verificarsi di malfunzionamenti.

*In the rare event that the vehicle generates a warning message via the on-board diagnostic system and the model is not yet included in the compatibility list, a **decoder** may be installed to resolve the issue. If there is any uncertainty regarding the suitability or compatibility of the LED replacement light source, it is recommended to consult a qualified technician or a professional repair workshop. Failure to use the product in accordance with **TOPLIGHT** installation and operating instructions may result in malfunction or improper operation.*

